



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru/>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Центрального района
191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

Предписание № 2-25-490/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению дет-
ский сад № 34 Центрального района Санкт-Петербурга;

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(ГБДОУ д/с № 34 Центрального района СПб)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Жердева Сергея Юрьевича № 2-25-490 от 18 марта 2015 года, (ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»), 08, 09, 10, 20, 28 апреля 2015 г., инспектором ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Спиридоновой Еленой Александровной, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – помещений детского сада, встроенных в жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., д. 4/9, правообладатель ГБДОУ д/с № 34 Центрального района СПб.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Высота эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из подвального помещения 2-Н (комната 7 на плане ПИБ) менее 1,9 м (по факту 1,73 м)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4, Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 4.2.5	01.03.2016	
2.	Допускается использование лестни-	Федеральный закон от	01.03.2016	

	цы, сообщающей подвальный этаж с первым этажом, не огражденной противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4, ч. 4 ст. 89; Свод Правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» п. 4.18		
3.	Помещение общественного назначения, встроенное в здание класса Ф 1.3 не отделено противопожарными перегородками без проемов (на первом этаже имеется выход в лестничную клетку жилого дома)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральным законом № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» п. 5.2.7	01.03.2016	
4.	Помещение общественного назначения, встроенное в здание класса Ф 1.3 не отделено противопожарными перегородками без проемов (на втором этаже имеется выход в лестничную клетку жилого дома)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральным законом № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» п. 5.2.7	01.03.2016	
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 20	01.03.2016	

безопасности».				
6.	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складские помещения класса Ф 5.2, расположенные в подвале не отделены от помещений ГБДОУ класса Ф 1.1 противопожарными дверьми)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 88, Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.4.17	01.03.2016	
7.	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складское помещение класса Ф 5.2, расположенное на втором этаже не отделено от помещений ГБДОУ класса Ф 1.1 противопожарными дверьми)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 88, Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.4.17	01.03.2016	
8.	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складское помещение класса Ф 5.2, расположенное на первом этаже не отделено от помещений ГБДОУ класса Ф 1.1 противопожарными дверьми)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4, ч. 1 ст. 88, Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.4.17	01.03.2016	
9.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации (первый этаж)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; ст. 134, табл.28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	01.03.2016	
10.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации (второй этаж)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; ст. 134, табл.28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	01.03.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических